



Technický list

FLAMEPROOF - Satin Clear

Žiaruvzdorný lak profesionálnej kvality na výfukové potrubia, výfukové systémy a iné povrchy, ktoré vyžadujú ochranu pred extrémne vysokými teplotami. Pokročilá keramická technológia, vďaka ktorej odolávajú teplotám až do 1000 °C.

- tepelná odolnosť až do 1000 °C
- vynikajúca príľnavosť
- po vytvrdnutí má dobrú chemickú odolnosť voči automobilovým kvapalinám

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba pololesklý, číry

Produkt	kód objednania	veľkosť balenia
RAPTOR FLAMEPROOF GREY PRIMER AEROSOL	RFLPG/AL	400 ml sprej
RAPTOR FLAMEPROOF FLAT BLACK AEROSOL	RFLFB/AL	400 ml sprej
RAPTOR FLAMEPROOF FLAT RED AEROSOL	RFLFR/AL	400 ml sprej
RAPTOR FLAMEPROOF SATIN CLEAR AEROSOL	RFLSC/AL	400 ml sprej

APLIKAČNÉ ÚDAJE A PRACOVNÝ POSTUP

DÔLEŽITÉ: Pred použitím si prečítajte celý návod. Tento výrobok obsahuje nebezpečné materiály a preto by ste mali vždy používať vhodné osobné ochranné prostriedky. Úplné pokyny na manipuláciu a informácie o osobnej ochrane nájdete na etikete a v karte bezpečnostných údajov.

Aplikačná teplota	20 °C
Vzdialenosť od povrchu	25 cm
Odvetrávanie pri 20 °C	10 minút
Prachosuchý pri 20 °C	30 min.
Počet vrstiev	2 - 3

Podklady

- RAPTOR Flameproof farby

Odmasťovač

- odmasťovač na vodnej báze
- izopropyl alkohol 70/30
- nepoužívajte minerálny lieh

Obrúsenie

- P800 - P1000

Aplikácia

1. Ak striekate na predtým natreté povrchy, vyčistite ich a odmastite. Podľa potreby zamaskujte všetky oblasti, ktoré nemajú byť nastriekané.
2. Natreté povrchy prebrúste brúsnym papierom P800 – P1000 a znova očistite handričkou pomocou vodou riediteľného odmasťovača.
3. Pred použitím sprej dôkladne pretrepte aspoň 2 minúty.
4. Pred striekaním si vždy nasadte ochranné okuliare a gumené rukavice.
5. Aplikujte 2 vrstvy vo vzdialenosti 25 cm od povrchu, medzi jednotlivými vrstvami počkajte 10 minút.
6. Čistenie: prevráťte plechovku a striekajte, kým nestrieka iba hnací plyn bez farby.
7. Povrch je suchý na dotyk za 30 minút pri 20 °C.
8. Po nanosení všetkých vrstiev nechajte schnúť minimálne 4 hodiny (odporúča sa schnutie cez noc), aby mohli vyprchať rozpúšťadlá. Potom postupujte podľa pokynov na dosiahnutie úplného vytvrdnutia: ak ste farbu aplikovali

priamo na vozidle, nechajte motor bežať na voľnobeh aspoň 30 minút. Nechajte ho vychladnúť a opäť ho nechajte bežať aspoň 30 min. Ak ste aplikovali mimo vozidla, nahrievajte striekaný diel pri teplote 150 °C po dobu 1 hodiny.

Na dosiahnutie optimálnych vlastností sa odporúča používať RAPTOR Flameproof Satin Clear v kombinácii s inými RAPTOR Flameproof farbami.

Zmiešavanie

Pred použitím sprej pretrepávajte aspoň 2 minúty. Medzi jednotlivými vrstvami pretrepávajte 30 sekúnd.

Pretieranie

Do 12 hodín. Ak sa nechá zaschnúť dlhšie ako 12 hodín, obrúste brúsnym papierom P800, vyčistite odmasťovačom na vodnej báze a potom znovu naneste vrstvu produktu.

POZNÁMKA: Medzi základným, vrchným a bezfarebným náterom nie je potrebné vytvrdzovanie, ale je potrebné po aplikácii celého systému. Ak chcete pretierať po vytvrdnutí náteru, obrúste s P800 - P1000 a opravte, ak je podklad viditeľný.

INFORMÁCIE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Na požiadanie je k dispozícii Karta bezpečnostných údajov. Pred použitím si vždy dôkladne prečítajte etiketu produktu.

Likvidácia odpadu

Na požiadanie je k dispozícii Karta bezpečnostných údajov. Pred použitím si vždy dôkladne prečítajte etiketu produktu. Použitý a vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto pre obalové odpady. Obaly so zbytkom produktu odovzdajte na miesto určené pre manipuláciu s nebezpečným odpadom. Zneškodnite podľa platnej regionálnej a národnej legislatívy.

Skladovanie

Spreje by sa mali pred použitím skladovať dve hodiny pri izbovej teplote. Pri dlhodobom skladovaní uchovávajú na suchom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu priameho slnečného svetla a mrazu. Aby ste vyčistili trysku a maximalizovali životnosť spreja, po každom použití vždy na niekoľko sekúnd obráťte plechovku hore dnom a striekajte kým nestrieka iba hnací plyn bez farby. Ak by sa tryska zablokovala, vyberte ju z plechovky a namočte ju do jemného riedidla. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C. Skladujte uzamknuté. Skladujte na dobre vetranom mieste. Nádobu udržiavajte tesne uzavretú. Uchovávajú v chlade. Uchovávajú len v pôvodnom obale.

Odporúčaná teplota skladovania

15 - 25 °C

Doba spotreby

2 roky



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.raptorslovensko.sk

aktualizované
mája 2025