



Technický list

WHEEL PAINT - Silver

Farba profesionálnej kvality na disky, ideálna na obnovu a predĺženie životnosti opotrebovaných alebo poškodených diskov. Pokročilé zloženie, vďaka ktorému odoláva teplotám do 120 °C a poskytuje vynikajúcu ochranu pred nárazom, teplom, úlomkami kameňov, brzdovému prachu a koróziou.

- tepelná odolnosť až do 120 °C
- vynikajúca príľnavosť
- profesionálna kvalita

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba čierna, strieborná.

Produkt	kód objednania	veľkosť balenia
RAPTOR WHEEL PAINT GLOSS BLACK	RWPGB/AL	400 ml sprej
RAPTOR WHEEL PAINT SATIN BLACK	RWPSB/AL	400 ml sprej
RAPTOR WHEEL PAINT SILVER	RWPSV/AL	400 ml sprej
RAPTOR WHEEL PAINT GLOSS CLEAR	RWPGC/AL	400 ml sprej

APLIKAČNÉ ÚDAJE A PRACOVNÝ POSTUP

DÔLEŽITÉ: Pred použitím si prečítajte celý návod. Tento výrobok obsahuje nebezpečné materiály a preto by ste mali vždy používať vhodné osobné ochranné prostriedky. Úplné pokyny na manipuláciu a informácie o osobnej ochrane nájdete na etikete a v karte bezpečnostných údajov

Odmasťovač	neuvedený
Aplikačná teplota	20 °C
Vzdialenosť od povrchu	15 - 25 cm
Odvetrávanie pri 20 °C	5 - 10 minút
Prachosuchý pri 20 °C	30 min.
Počet vrstiev	2 - 3

Podklady

- RAPTOR Acid Etch Primer na kovy
- RAPTOR Adhesion Promoter na plasty

Obrúsenie

- P180 – P220 pred aplikáciou
- P400 – P600 na povrchy ošetrované Acid Etch Primer
- P800 – brúsnym rúnom (Scotch pad) po 6 hod.

Aplikácia

1. Vyčistite a odmastite. Zamaskujte oblasti, ktoré nemajú byť nastriekané.
2. Povrch prebrúste brúsnym papierom P180 - P220 a znova vyčistite.
3. Surový kov najprv ošetríte prípravkom RAPTOR Acid Etch Primer. Po zaschnutí prebrúste brúsnym papierom P400 - P600 a znova vyčistite.
4. Na plastové diely a ťažko brúsiteľné miesta aplikujte produkt RAPTOR Adhesion Promoter.
5. Pred použitím dôkladne pretrepte aspoň 2 minúty.
6. Pred striekaním si vždy nasadte ochranné okuliare a gumené rukavice.
7. Naneste 2 vrstvy zo vzdialenosti 15 - 25 cm od povrchu. Medzi jednotlivými vrstvami počkajte 5 - 10 minút.
8. Čistenie: prevráťte plechovku a striekajte, kým nestrieka iba hnací plyn bez farby.
9. Suchý na dotyk za 30 minút pri 20 °C. Pred použitím nechajte cez noc zaschnúť.

Zmiešavanie

Pred použitím sprej pretrepávajte aspoň 2 minúty. Medzi jednotlivými vrstvami pretrepávajte 30 sekúnd.

Pretieranie

Do 6 hodín. Ak sa nechá schnúť dlhšie ako 6 hodiny, obrúste brúsnym rúnom (Scotch pad) P800.

INFORMÁCIE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Na požiadanie je k dispozícii Karta bezpečnostných údajov. Pred použitím si vždy dôkladne prečítajte etiketu produktu.

Likvidácia odpadu

Použitý a vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto pre obalové odpady. Obaly so zbytkom produktu odovzdajte na miesto určené pre manipuláciu s nebezpečným odpadom. Zneškodnite podľa platnej regionálnej a národnej legislatívy.

Skladovanie

Spreje by sa mali pred použitím skladovať dve hodiny pri izbovej teplote. Pri dlhodobom skladovaní uchovávajte na suchom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu priameho slnečného svetla a mrazu. Aby ste vyčistili trysku a maximalizovali životnosť spreja, po každom použití vždy na niekoľko sekúnd obráťte plechovku hore dnom a striekajte kým nestrieka iba hnací plyn bez farby. Ak by sa tryska zablokovala, vyberte ju z plechovky a namočte ju do jemného riedidla. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C. Skladujte uzamknuté. Skladujte na dobre vetranom mieste. Nádobu udržiavajte tesne uzavretú. Uchovávajte v chlade. Uchovávajte len v pôvodnom obale.

Odporúčaná teplota skladovania

15 - 25 °C

Doba spotreby

2 roky

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.raptorslovensko.sk

aktualizované
marca 2025