



Technický list

RAPTOR Antikorozní epoxidový základ ve spreji

RAPTOR Antikorozní epoxidový základ je 2K vysoce účinný základ ve spreji speciálně navržen pro používání pod RAPTOR ochranný nátěr, který rozšiřuje ochranné a antikorozní vlastnosti RAPTOR-u. Pokročilá technologie pryskyřice v antikorozním epoxidovém základním nátěru RAPTOR zlepšuje přilnavost na holé kovy a většinu ostatních upravovaných povrchů. Obsahuje směs antikorozních látek, přísady na potlačení koroze a vzniku koroze.

- vynikající přilnavost na holý kov, galvanizovanou ocel a hliník,
- zamezuje korozi,
- jednoduchá aktivace, bez nutnosti odměřování tužidla a čištění pistole,
- kompatibilní se všemi standardními nátěry na bázi vody a rozpouštědla,
- přetíratelný už po 30 min.

FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY

Odstín

běžový.

Podklady

holý kov, galvanizovaná ocel, hliník, polyesterové tmely, původní originální nátěry, sklolaminát.

VOC informace

EÚ limit pro tento produkt (kategorie: II B/e) připravený k použití je 840 g/l.

Obsah VOC tohoto výrobku připraveného k použití je 653 g/l.

Skladování a doba použitelnosti

3 roky od data výroby, skladované při pokojové teplotě (před použitím). Pro dosažení co nejdelší životnosti doporučujeme skladovat v suchých větraných prostorech bez přímého slunečního světla a mrazu. Abyste vyčistili trysku a maximalizovali životnost spreje, vždy po každém použití nádobu převrtejte a několik sekund stříkejte dnem vzhůru.

Doporučená teplota skladování 5 – 25 °C.

Doporučená aplikační teplota 20 °C.

APLIKAČNÍ ÚDAJE

Příprava podkladu

Pro dosažení nejlepších výsledků nátěru RAPTOR je nezbytná dobrá příprava.

1. odstraňte z povrchu veškerý uvolněný materiál a veškerou rez,
2. odmastěte a očistěte povrch,
3. vybruste povrch pomocí doporučeného brusného papíru (viz níže).
4. znovu očistěte povrch.

Obruste povrch následujícím způsobem (brusivem):

<i>kovy</i>	P80 – P180
<i>hliník a galvanizovaná ocel</i>	P120 – P180
<i>polyesterové tmely, laminát, původní nátěry</i>	P120 – P180

Všechny obroušené podklady důkladně očistěte, odmastěte a osušte.


Neaplikujte na přilnavostní základy (Acid etch primer)!

Účinná doba zpracovatelnosti

Po aktivaci je doba zpracovatelnosti přibližně 4 dny při 20 °C.

PRACOVNÍ POSTUP

Smíchání a aktivace



1. Intenzivně protřepejte plechovku po dobu 2 min. před aplikací.
2. Vyberte aktivační tlačítko z víka podle instrukcí v příbalovém letáku. Otočte plechovku dnem vzhůru a nasadte tlačítko na kolík (trn) ve spodní části plechovky.
3. S uzávěrem stále nasazeném na spreji, položte plechovku na pevný povrch. Dlaní ruky zatlačte tlačítko úplně dolů, aby se aktivátor uvolnil do aerosolu.
4. Protřepejte plechovku 2 minuty před použitím.

TIP: *Jak zjistit, zda proběhla aktivace RAPTOR 2K antikorozního epoxidového základu ve spreji?*
Aktivační tlačítko jde snadno stisknout s minimálním odporem.

Po aktivaci je doba zpracovatelnosti přibližně 4 dny při 20 °C.

Aplikace



1. Podle velikosti opravy můžete nastavit vyhovující horizontální nebo vertikální pozici trysky na rozprašování materiálu.
2. točte trysku doprava pro velké opravy a doleva pro menší, přesnější místa.
3. Velikost rozprašování (postřiku) může být také ovlivněna vzdáleností, ve které uživatel stojí od opravovaného povrchu.

Počet nátěrů

Doporučujeme provést testovací aplikaci před samotným stříkáním opravovaného objektu.

Je třeba aplikovat minimálně 2 vrstvy se vzdáleností 30 cm od povrchu a 5 minutovým odvětráním mezi vrstvami.

Schnutí

Schnutí (20 °C)	přes noc
Přetírání	může být přetírán po 30 min. (bez přebroušení) Po 24 hod. obruste papírem se zrnitostí P400 před aplikací vrchního nátěru.
Tloušťka vrstvy	přibližně 70 µ při 2 vrstvách
Teoretické pokrytí	0,75 – 1 m ²

INFORMACE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ! Přečtěte si celý návod před použitím. Tento výrobek obsahuje nebezpečné látky a proto použijte vhodné osobní ochranné prostředky. Podívejte se prosím na označení které najdete v bezpečnostním listu pro úplné pokyny při manipulaci a osobní ochraně. Informace jsou k dispozici prostřednictvím společnosti RENOJAVA s.r.o.

Likvidace odpadu

Použitý a vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo pro obalové odpady. Obaly se zbytkem produktu odevzdejte na místo určené pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Zneškodněte podle platné regionální a národní legislativy.



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Prodejna

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otevírací doba:
Po – Pá: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (dub. – říj.)

Odborné informace

Tel.: +420 776 77 55 35
raptor@raptorcz.cz

www.raptorcz.cz

aktualizované
12 2019