



ZE-TEC, s.r.o.

Moškovec 39, 038 44 Moškovec

e-mail: mxsport@mxsport.sk, tel. +421 910 904 226

IČO: 47 937 351, IČ DPH: SK2024143550

Zapísaná v obch. registri Okr. Súdu Žilina, odd. SRO, vl. Č 62865/L

Návod na údržbu reflexnej vesty

Správny výber:

Pri výbere doplnkových textilných výrobkoch je dôležité vybrať si správnu veľkosť a strih.

Údržba:

Pre dosiahnutie dlhej životnosti a správnej funkčnosti výrobku, je treba venovať zvýšenú pozornosť jeho ošetrovaniu a dodržiavať výrobcom stanovené pokyny.

- ohľaduplný prací program
- jemný tekutý prací prostriedok
- žiadna aviváž
- maximálna teplota prania 30°C, dôkladne vyplákať a opatrne vyžmýkať
- zipsy a suché zipsy pred praním zavrieť a zalepiť
- nikdy nežehliť
- nesušiť v sušičke ani na radiátore
- nesušiť na priamom slnku
- chemicky nečistiť
- odporúčame po každom praní obnoviť impregnačným sprejom na textil

Skladovanie:

- výrobky skladujte zavesené na širokom ramienku v suchej a dobre vetranej miestnosti
- dodržujte dostatočnú vzdialenosť od tepelných zdrojov
- skladujte mimo dosah slnečných lúčov
- pred dlhodobým skladovaním ošetríte impregnáciou na textil

UPOZORNENIE

Jazda na motocykli nie je aktivita bez rizika, môže dôjsť k zraneniu, alebo dokonca k smrti. Aby ste zmiernili toto riziko, vždy používajte pri jazde na motocykli ochrannú výstroj. Motocyklista je osobne zodpovedný za nosenie a údržbu tejto ochrannej výstroje. Ak dôjde k poškodeniu ochrannej výstroje, je nutné v záujme zachovania požadovaných vlastností túto výstroj odborne opraviť, alebo vo väčšine prípadov vymeniť za novú. Naša firma nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, zranenia a smrť pri prevádzkovaní aktivít, aj spojených s užívaním akejkoľvek ochrannej výstroje.